

船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第130号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月15日 06時30分ごろ	
発生場所	大阪府岸和田港	
事故等調査の経過	平成21年5月12日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 貨物船 第三十八住若丸 ^{すみわか} 、497トン 船舶番号、船舶所有者等 135134、坂崎海運株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	推進器翼欠損	
事故等の経過	本船は、砂約1,500トンを積載して、船首約3.6m、船尾約5.4mの喫水で岸和田港に入港し、着岸作業中、平成21年4月15日06時30分ごろ、岸壁付近で船尾船底に衝撃を受けた。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約4～5m/s 海象：潮汐 高潮時	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、着岸作業中、岸壁付近の水深に対する確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が着岸作業中、岸壁付近の水深に対する確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	