

## 船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第21号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成20年11月13日19時55分ごろ	
発生場所	岡山県倉敷市釜島北西沖付近	
事故等調査の経過	平成21年1月21日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 貨物船 第二十六住 <sup>すみぼう</sup> 宝丸、498トン 船舶番号、船舶所有者等 129928、有限会社谷本汽船	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底部擦過傷	
事故等の経過	本船は、岡山県下津井瀬戸を航行中、反航船を認めて避けるために右転して航行したところ、平成20年11月13日19時55分ごろ、釜島北西沖の浅所に乗り揚げて船底部を擦過した。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、航行中、反航船を認めて避航する際、船位の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が航行中、反航船を認めて避航する際、船位の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	