

## 船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第120号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年1月31日 07時00分ごろ	
発生場所	香川県坂出港 (概位 北緯34°19.6′ 東経133°51.8′)	
事故等調査の経過	平成21年4月20日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 第六幸徳丸、496トン	
船舶番号、船舶所有者等	129097、前田海運株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士(航海)	
死傷者等	なし	
損傷	推進器及び船底外板に擦過傷	
事故等の経過	本船は、鋼材約1,550トンを積載し、船首約3.8m、船尾約5.0mの喫水で、坂出港で着岸作業中、平成21年1月31日07時00分ごろ、船底が浅所に接触した。	
気象・海象	気象：天気 雨、風力 2、風向 西 海象：潮汐 下げ潮末期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、着岸作業中、圧流による影響を考慮した操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が坂出港の岸壁に着岸する際、圧流による影響を考慮した操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	