

船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第128号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年3月16日 16時00分ごろ	
発生場所	岡山県玉島港 (概位 北緯34°30.8' 東経133°40.6')	
事故等調査の経過	平成21年5月7日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	押船 第五 ^{たいこう} 太幸丸、19トン	
船舶番号、船舶所有者等	270-40488岡山、株式会社NAVTEC	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船首船底に凹損	
事故等の経過	本船は、玉島港において、船首約1.0m、船尾約2.7mの喫水で、岸壁に接近する際、平成21年3月16日16時00分ごろ、船首船底が岸壁付近の捨石に接触した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風力 2、風向 南西 海象：潮汐 下げ潮初期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、岸壁に接近する際、着岸場所付近の水深の調査を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が岸壁に接近する際、着岸場所付近の水深の調査を適切に行わなかったため、捨石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	