

船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第37号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成20年12月24日 14時05分ごろ	
発生場所	沖縄県竹富町 大原航路第16号立標から真方位224°600m付近 (概位 北緯24°16.1′ 東経123°59.1′)	
事故等調査の経過	平成21年5月22日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 旅客船 プレミアムドリーム、167トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 140987、丸尾建設株式会社</p> <p>乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海）</p>	
死傷者等	なし	
損傷	右舷船尾船底に擦過傷、右舷推進器翼5枚羽の内2枚の先端が約1cm程度の曲損	
事故等の経過	本船は、大原航路の水路調査の目的で、大原航路第15号立標と大原航路第16号立標間を通過して航行中、平成20年12月24日14時05分ごろ、浅礁に乗り揚げた。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、大原航路第16号立標を通過する際、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が、大原航路第16号立標を通過する際、操船を適切に行わなかったため、浅礁に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	