

船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第28号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月19日 05時00分ごろ	
発生場所	鹿児島県徳之島町 亀徳港南防波堤灯台から真方位021° 260m付近 (概位 北緯27° 44.5′ 東経129° 01.7′)	
事故等調査の経過	平成21年4月27日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	ケミカルタンカー ^{たいゆう} 泰友丸、498トン	
船舶番号、船舶所有者等	135579、今発海運株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底に凹損を伴う擦過傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、糖蜜約750トンを積載し、亀徳港を発した。その後、船長は、同港の北防波堤を沖の防波堤と見誤り、左舵をとったところ、本船は、約3ノットの速力で、同港北岸に広がるリーフに乗り揚げた。 会社が手配した作業船に、本船はえい航され、離礁した。	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、出港中、船位の確認を適切に行わなかったものと考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が出港中、船位の確認を適切に行わなかったため、リーフに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	