

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009長第72号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月25日 15時30分ごろ	
発生場所	熊本県上天草市松島町前島（旧国民宿舎前）地先 （概位 北緯32°31.7′ 東経130°25.6′）	
事故等調査の経過	平成21年6月2日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 旅客船 マリソル、19トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 293-36177熊本、株式会社シークルーズ</p> <p>乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士</p> <p>死傷者等 なし</p> <p>損傷 推進器及び舵損傷</p>	
事故等の経過	本船は、松島町の丸子ノ瀬戸に面して設けられた棧橋に係留中、低気圧が発達し荒天が予想されたことから、松島町合津港に避難しようとして離棧作業中、平成21年4月25日15時30分ごろ、強風に圧流されて近くの海底にあった転石に船底が接触した。	
気象・海象	気象：風向 南西、風速 約7m/s 海象：潮汐 低潮時	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、低気圧が発達し荒天が予想された際、風が強くなる前に早目に避難しなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が松島町所在の棧橋に係留中、低気圧が発達し荒天が予想された際、早目に避難しなかったため、強風に圧流されて付近の転石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
備考	事故後、転石除去の作業を実施した。 また、今後の事故防止策として、荒天が予想される場合には早目に避難することとし、また、解らん作業等の補助員も乗船させるようにした。	