

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第16号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年1月8日 15時43分ごろ	
発生場所	沖縄県平良港フェリー岸壁	
事故等調査の経過	平成21年4月3日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 旅客船 フェリーゆうむつ、191トン 船舶番号、船舶所有者等 120863、宮古フェリー株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船首部に凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか2人が乗り組み、乗客28人、車両14台を乗せ、平良港に接岸作業中、平成21年1月8日15時43分ごろ、船首部が岸壁に接触した。	
気象・海象	気象：風向 北、風速 約9～11m/s 海象：波高 約2m	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、接岸作業中の操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が平良港において接岸作業中、操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	