

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009横第145号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月19日 09時50分ごろ	
発生場所	静岡県大井川港北防波堤南側付近 (概位 北緯34°46.7' 東経138°18.1')	
事故等調査の経過	平成21年6月5日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	油送船 ^{おうしん} 鷗進丸、749トン	
船舶番号、船舶所有者等	134729、日進海運株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	推進器翼曲損、船底外板に擦過傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか6人が乗り組み、重油約2,000klを積載し、船首約3.9m、船尾約4.9mの喫水で大井川港内の狭い水路を港奥の岸壁に向けて航行中、平成21年4月19日09時50分ごろ、船尾付近に衝撃を感じ、船尾船底が浅所に乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 3 海象：潮汐 高潮時	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、大井川港内の狭い水路を港奥の岸壁に向けて航行中、水路の右側端に接近し、水路内における船位の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が、大井川港内の狭い水路を港奥の岸壁に向けて航行中、船位の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	