

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第135号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成20年10月23日 10時45分ごろ	
発生場所	兵庫県高砂港	
事故等調査の経過	平成21年5月13日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 喜扇丸^{きせん}、185トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 130481、喜扇丸有限会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船尾船底外板に擦過傷、推進器翼に欠損及び曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか2人が乗り組み、石膏約600トンを積載して船首約2.8m、船尾約3.6mの喫水で高砂港に入港し、同港奥の指定バースに着岸作業中、平成20年10月23日10時45分ごろ、船尾船底部が底触した。	
気象・海象	<p>気象：平穏</p> <p>海象：潮汐 低潮</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>本船は、港内の水深の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が高砂港において着岸作業中、港内の水深の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	