

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第173号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月26日 04時00分ごろ	
発生場所	阪南港第3区	
事故等調査の経過	平成21年6月19日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 作業船 <sup>かいゆう</sup>海祐丸、68トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 137086、海洋開発興業株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底擦過傷及び推進器翼曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗り組み、阪南港第3区において土運船へのロープ引き渡し作業を終了した際、荒天のため岸壁に係留した。その後、土運船のロープ補強作業を行うため、本船を無人にした際、突風を受け、平成21年4月26日04時00分ごろ、漂流し船底が浅所に接触した。	
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 西、風速 約20m/s（突風時約24m/s）</p> <p>海象：波高 約1.5m、潮汐 上げ潮中央期</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>あり</p> <p>本船は、荒天時、岸壁係留作業を適切に行わなかった可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、夜間、荒天時、本船が阪南港第3区において、岸壁係留作業を適切に行わなかったため、漂流し浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	