

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第151号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年1月12日 07時10分ごろ	
発生場所	愛媛県今治港 (概位 北緯34°06.8' 東経132°58.1')	
事故等調査の経過	平成21年5月27日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 <sup>ゆうしょう</sup> 郵商丸、150トン	
船舶番号、船舶所有者等	132341、橋本海運有限会社	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	推進器に曲損及び欠損	
事故等の経過	本船は、今治港内の造船所岸壁に着岸作業中、平成21年1月12日07時10分ごろ、強風に圧流されて、船尾部が浅所に接触した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北西、風力 3 海象：潮汐 上げ潮初期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、着岸作業中、強風に圧流された際の操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が今治港において着岸作業中、強風に圧流された際の操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	