

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第146号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年2月18日 15時35分ごろ	
発生場所	島根県浦郷港	
事故等調査の経過	平成21年5月22日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 第三^{とみえい}富栄丸、131トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 133673、有限会社酒井材木店</p>	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底部擦過傷、推進器先端部曲損	
事故等の経過	本船は、浦郷港内の岸壁に着岸作業中、平成21年2月18日15時35分ごろ、船底部が浅所に乗り揚げて船底部を擦過した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 西北西、風速 約3m/s	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、浦郷港内で着岸作業中、水路の調査を適切に行わず、潮高と水深を考慮しなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が浦郷港内において着岸作業中、水路の調査を適切に行わず、潮高と水深を考慮しなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	