

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第164号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年3月8日 13時00分ごろ	
発生場所	岡山県岡山市旭川	
事故等調査の経過	平成21年6月1日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	油送船 しょうせい、60トン	
船舶番号、船舶所有者等	131834、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	推進先端部曲損、舵曲損	
事故等の経過	本船は、揚げ荷を終えて旭川において、後進をかけ出港作業中、平成21年3月8日13時00分ごろ、潮流に圧流され、旭川内の捨石に船底が乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 東南東、風速 約1.6m/s 海象：潮汐 下げ潮中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、出港作業中、潮流を考慮した操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が旭川において出港作業中、潮流を考慮した操船を適切に行わなかったため、捨石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	