

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第110号	
事故等種類	衝突（棧橋）	
発生日時	平成21年3月10日 08時00分ごろ	
発生場所	香川県詫間港	
事故等調査の経過	平成21年4月10日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 瑞祥丸 <sup>ずいしょう</sup> 、199トン	
船舶番号、船舶所有者等	131881、伸和汽船株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	左舷船首部凹損	
事故等の経過	本船は、詫間港内の棧橋に着棧作業中、平成21年3月10日08時00分ごろ、左舷船首が棧橋と衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西南西、風速 約3m/s	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、着棧作業中、速力の調整を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が詫間港において着棧作業中、速力の調整を適切に行わなかったため、棧橋に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	