

船舶事故調査報告書

平成21年12月10日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決
 委員 横山 鐵 男（部会長）
 委員 山 本 哲 也
 委員 根 本 美 奈

事故種類	操船者死亡	
発生日時	不明（平成21年7月1日15時25分ごろ、本船が発見された。）	
発生場所	不明（本船は、富山県氷見市氷見漁港東防波堤外側付近で発見された。）	
事故調査の経過	<p>平成21年7月1日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）ほか2人の地方事故調査官を指名した。</p> <p>原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わなかった。</p>	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等 乗組員等に関する情報	<p>ヨット ^カ ^ン Kan-3、5トン未満 253-22913三重、個人所有 4.37m(Lr)×1.82m×0.71m、FRP ガソリン機関、2.21kW、平成10年8月</p> <p>船長 男性 72歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 昭和49年8月9日 免許証交付日 平成20年9月29日 （平成25年9月28日まで有効）</p>	
死傷者等	死亡 1人（船長）	
損傷	なし	
事故の経過	<p>本船は、平成21年7月1日（水）08時00分～09時00分ごろの間に、船長1人が乗り組み、周遊目的で氷見市の宇波漁港を出航した。</p> <p>15時25分ごろ、海上保安庁は、氷見市の釣具店主から、氷見漁港東防波堤外側に無人のヨットが漂着しているとの通報を受けて船長の捜索に当たった。</p> <p>16時35分ごろ、氷見漁港の構内を散歩中の人が、救命胴衣未着用の船長が港内に浮いているのを発見して海上保安庁に通報した。</p> <p>船長の死因は、溺死と検案された。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 雨、風向 北北東、風力 6 富山県全域に大雨・雷・洪水注意報が発表されていた。</p> <p>海象：波高 約2m</p>	
その他の事項	船長は、救命胴衣を着用していなかった。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	不明 不明 不明 死因は、溺死であった。 船長は、1人で乗り組んでいた本船から、救命

		<p>胴衣を着用せずに落水したため、溺死した可能性があると考えられる。</p> <p>船長が落水した状況については、明らかにすることができなかった。</p>
原因	<p>本事故は、本船が宇波漁港を出航後、1人で乗り組んでいた船長が、救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。</p>	