

## 船舶事故調査報告書

平成22年2月18日  
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決  
 委員 横山 鐵 男（部会長）  
 委員 山本 哲 也  
 委員 根本 美 奈

事故種類	操船者死亡	
発生日時	不明（平成21年8月22日 06時30分ごろ本船が発見された。）	
発生場所	不明（山口県柳井市池の浦東方沖500m付近で本船が発見された。）	
事故調査の経過	<p>平成21年10月29日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。</p> <p>原因関係者としての操船者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わなかった。</p>	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	ゴムボート 船名なし、総トン数なし なし、個人所有 2.6m×1.27m×不詳、ゴム 機関なし	
乗組員等に関する情報	操船者 男性 74歳	
死傷者等	死亡 1人（操船者）	
損傷	なし	
事故の経過	<p>本船は、操船者が1人で乗り、釣りの目的で、平成21年8月22日早朝に、柳井市池の浦付近を出発した。06時30分ごろ、柳井市池の浦東方500m付近で、無人の本船が発見された。</p> <p>操船者は、8月26日09時32分ごろ、柳井市阿月横<sup>あつきよこぞえはな</sup>添鼻沖140m付近で、救命胴衣を着用せず<u>うつ伏せ</u>の状態で見られ、溺死と検案された。</p>	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 1 海象：平穏	
その他の事項	<p>操船者は、8月22日03時30分ごろ、本船を軽トラックに載せて自宅を出た。事故後、軽トラックは柳井市池の浦付近で発見された。</p> <p>本船発見時、オール及び釣り道具は船の中に収納された状態で、船体に損傷はなかった。</p>	
分析	乗組員等の関与	不明
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	不明
	判明した事項の解析	死因は溺死であった。 操船者は、救命胴衣を着用せず、落水したものと考えられる。 本船の運航及び操船者が落水した状況について

	は、明らかにすることができなかった。
原因	本事故は、本船が柳井市池の浦付近を出発したのち、操船者が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生したものと考えられる。