

## 船舶事故等調査報告書

平成21年12月24日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009長第112号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月27日 08時10分ごろ	
発生場所	長崎県佐世保港第3区 佐世保港離レ灯標から真方位178° 1,200m付近（概位 北緯33°04.88′ 東経129°43.06′）	
事故等調査の経過	平成21年9月10日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	石材運搬船 第六 <sup>たつえい</sup> 辰 栄丸、1,112トン	
船舶番号、船舶所有者等	130494、たつみ産業株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	左舷の船底部及びビルジキールに凹曲損	
事故等の経過	<p>本船は、船長ほか4人が乗り組み、捨石約800m<sup>3</sup>を積載して、船首約3.9m、船尾約4.8mの喫水で、佐世保港第3区の猪ノ首鼻西方の捨石投入現場に到着して、投入位置に船体を占位させていたところ、平成21年4月27日08時10分ごろ、左舷側船底部に衝撃を受けた。</p> <p>作業を中止して点検したが、浸水はなく、機関の運転及び操舵機の操作に支障がなかったので、捨石投入を終えて出港した。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 1</p> <p>海象：潮汐 上げ潮末期</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>本船は、佐世保港第3区の猪ノ首鼻西方の捨石投入位置において、他船が投入を終えた捨石の状況確認を適切に行わなかったものと考えられる。</p>
原因	<p>本事故は、佐世保港第3区の猪ノ首鼻西方において、本船が捨石投入位置に船体位置を確保しようとした際、他船が投入を終えた捨石の状況確認を適切に行わなかったため、同捨石に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。</p>	
備考	<p>船長は、再発防止のため、捨石投入を終えた場所の確認を徹底したうえで船体位置を確保させることとした。</p>	