

船舶事故等調査報告書

平成22年10月28日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010神第139号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成22年1月23日 11時40分ごろ	
発生場所	兵庫県淡路市富島港 富島港北防波堤灯台から真方位169°200m付近 (概位 北緯34°33.0′ 東経134°56.0′)	
事故等調査の経過	平成22年7月7日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	油タンカー 第六 <sup>たけ</sup> 竹丸、99トン	
船舶番号、船舶所有者等	136001、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	左舷船首部凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか2人が乗り組み、空船状態で富島港において着岸作業中、平成22年1月23日11時40分ごろ、風速約13m/sの西風に船体が圧流され、左舷船首部が岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約13m/s、視界 良好 海象：潮汐 上げ潮の初期	
分析	乗組員等の関与	なし
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	あり
	判明した事項の解析	本船は、富島港において着岸作業中、西風に圧流されたため、左舷船首部が岸壁に衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、富島港において着岸作業中、西風に圧流されたため、左舷船首部が岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。	