

船舶事故等調査報告書

平成22年1月28日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第321号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年3月22日 04時00分ごろ	
発生場所	徳島県橋港 西浜公共岸壁	
事故等調査の経過	平成21年10月19日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 貨物船 ^{さんゆう} 山優丸、499トン 船舶番号、船舶所有者等 135581、福長海運有限会社	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	舵損傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、橋港西浜公共岸壁において、両舷錨を投入して船尾着けで係留中、平成21年3月22日04時00分ごろ、西からの強風を受け、両舷錨が走錨し、船体が岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約15m/s 海象：潮汐 高潮期	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	あり
	判明した事項の解析	本船は、橋港において両舷錨を投入して船尾着けで係留中、予想を超える強風を受けたため、走錨した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が橋港において両舷錨を投入して船尾着けで係留中、予想を超える強風を受けたため、走錨して船体が岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	