

船舶事故等調査報告書

平成22年1月28日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第336号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年8月30日 21時20分ごろ	
発生場所	兵庫県洲本港	
事故等調査の経過	平成21年10月29日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	水先船 べいばいろっと7、19トン	
船舶番号、船舶所有者等	260-33604兵庫、大阪湾水先艇株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	左舷船尾ブルーワークにき裂	
事故等の経過	本船は、船長ほか2人が乗船し、洲本港において、岸壁に着岸する際、北からの強風を受け、平成21年8月30日21時20分ごろ、左舷船尾が岸壁に接触した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北、風力 3、視界 良好 海象：潮汐 高潮、波高 約0.5m	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、洲本港において着岸作業中、突風を受けたときの操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が洲本港で着岸作業中、突風を受けたときの操船を適切に行わなかったため、岸壁に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。	