

船舶事故等調査報告書

平成22年1月28日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第73号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月11日 11時10分ごろ	
発生場所	鹿児島県瀬戸内町 皆津埼灯台から真方位020° 8.1海里付近 (概位 北緯28° 14.36′ 東経129° 00.00′)	
事故等調査の経過	平成21年9月11日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 明彦丸、498トン	
船舶番号、船舶所有者等	140088、株式会社三起海運	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	両舷ビルジキールに擦過傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約3.2m、船尾約5.2mの喫水で、鹿児島県山間港において出航中、平成21年4月11日11時10分ごろ、船底両舷のビルジキールが浅瀬に接触した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 3、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、山間港において出航中、水深を測るなどの調査を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が山間港において出航中、水深を測るなどの調査を適切に行わなかったため、浅瀬に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。	