

船舶事故等調査報告書

平成22年2月25日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第236号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年6月23日 15時00分ごろ	
発生場所	和歌山県広川町所在の鷹島	
事故等調査の経過	平成21年8月11日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	A 押船 ^{なま} 那耆丸、19トン 260-44176和歌山、株式会社中井組 B 台船 ^{なま} 第十五那耆号、48m なし、株式会社中井組	
乗組員等に関する情報	A 船長、一級小型船舶操縦士 B なし	
死傷者等	なし	
損傷	A 推進器翼が曲損 B なし	
事故等の経過	A船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約1.0m、船尾約2.6mの喫水でB船を押し、鷹島での作業を終え、和歌山県湯浅港に向けて帰航中、平成21年6月23日15時00分ごろ、船底に衝撃を受けた。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし A船は、B船を押し、鷹島付近を航行中、船位の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げた可能性があると考えられる。
原因	本事故は、A船がB船を押し、鷹島付近を航行中、船位の確認を適切に行わなかったため、A船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	