

船舶事故等調査報告書

平成22年2月25日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第346号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年8月30日 16時50分ごろ	
発生場所	徳島県富岡港	
事故等調査の経過	平成21年11月6日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 貨物船 由良丸、744トン 船舶番号、船舶所有者等 140638、由良機船株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底擦過傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、チップ約1,400トンを積載し、船首約2.8m、船尾約4.6mの喫水で、富岡港に入航中、出航する漁船を避けようとしたところ、平成21年8月30日16時50分ごろ、浅所に乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西北西、風速 約4.4m/s 海象：潮汐 高潮	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、富岡港に入航中、出航する漁船を避ける際の操船が適切でなかったため、浅所に乗り揚げた可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が富岡港に入航中、出航する漁船を避ける際の操船が適切でなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	