

船舶事故等調査報告書

平成22年2月25日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第357号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年9月17日 10時30分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路市家島諸島 ^{たんがしま} 男鹿島青井の浜採石岸壁	
事故等調査の経過	平成21年11月24日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 船船番号、船舶所有者等 乗組員等に関する情報 死傷者等 損傷	
	貨物船 第二十ぼうぜ丸、98トン 132327、坊勢貨物株式会社 船長、六級海技士（航海） なし ランプドアー湾曲及び推進器翼曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗り組み、車両及び雑貨物を積載し、家島諸島男鹿島青井の浜採石岸壁に着岸する際、後進操作が遅れ、平成21年9月17日10時30分ごろ、岸壁付近の巨石に前部ランプドアーが接触した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 東北東、風速 約1.7m/s 海象：潮汐 下げ潮初期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、男鹿島青井の浜採石岸壁に着岸作業中、後進操作が遅れ、岸壁付近の巨石に接触した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が男鹿島青井の浜採石岸壁に着岸作業中、後進操作が遅れたため、岸壁付近の巨石に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。	