

船舶事故等調査報告書

平成22年2月25日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第355号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年10月17日 13時30分ごろ	
発生場所	和歌山県和歌山下津港海南区	
事故等調査の経過	平成21年11月20日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 砂利採取運搬船 第八住力丸 ^{すみりき} 、498トン 船舶番号、船舶所有者等 133069、岡田石材株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	推進器翼欠損及び曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、和歌山下津港海南区において離岸作業中、平成21年10月17日13時30分ごろ船尾付近に衝撃を受けた。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約3.6m/s、視界 良好 海象：うねり なし、波高 なし、潮汐 上げ潮中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、和歌山下津港海南区において離岸作業中、岸壁付近の水深の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたものと考えられる。
原因	本事故は、本船が和歌山下津港海南区において離岸作業中、水深の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	