

船舶事故等調査報告書

平成22年3月25日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第103号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年3月3日 14時15分ごろ	
発生場所	高知県 ^{すくも} 宿毛湾港	
事故等調査の経過	平成21年4月21日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 旅客船 ニューあしずり、999トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 126430、株式会社宿毛フェリー</p> <p>乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海）</p> <p>死傷者等 なし</p> <p>損傷 左舷外板、防舷材に凹損</p>	
事故等の経過	本船は、船長ほか7人が乗り組み、車両4台、乗客23名を搭載し、宿毛湾港フェリー岸壁において着岸作業中、平成21年3月3日14時15分ごろ、左舷外板及び防舷材が岸壁に接触した。	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 6</p> <p>海象：潮汐 下げ潮の末期</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>あり</p> <p>本船は、宿毛湾港フェリー岸壁において着岸作業中、強風を考慮した操船を行わなかった可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が宿毛湾港フェリー岸壁において着岸作業中、強風を考慮した操船を行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	