

船舶事故等調査報告書

平成22年3月25日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第367号	
事故等種類	衝突（消波ブロック）	
発生日時	平成21年9月7日 15時20分ごろ	
発生場所	兵庫県明石市藤江沖	
事故等調査の経過	平成21年12月10日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 作業船 第七松陽丸^{しょうよう}、4.9トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 260-32886兵庫、松陽建設株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	推進器翼曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗り組み、明石市藤江沖の工事区域を出航する際、平成21年9月7日15時20分ごろ、船尾が消波ブロックに衝突した。	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 西南西、風速 約5.0m/s</p> <p>海象：潮汐 上げ潮初期</p>	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、明石市藤江沖の工事区域を出航する際、工事区域の消波ブロックに接近しすぎた可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が明石市藤江沖の工事区域を出航する際、工事区域の消波ブロックに接近しすぎため、消波ブロックに衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	