

船舶事故等調査報告書

平成22年3月25日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第99号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年11月1日 18時30分ごろ	
発生場所	沖縄県那覇港浦添ふ頭1号岸壁 (概位 北緯26°14.2' 東経127°40.8')	
事故等調査の経過	平成21年12月21日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 ふじとよ、699トン	
船舶番号、船舶所有者等	131548、株式会社フジ SHIPPING	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	球状船首先端右舷寄りに凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、雑貨及コンテナ約700トンを積んで那覇港浦添ふ頭1号岸壁に右舷着けしよとして着岸作業中、機関を後進に入れたところ、1軸で右回りであるため、船尾が左に振られ、南南西の強風により、船首が右に振れて、平成21年11月1日18時30分ごろ、球状船首右舷側が岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 7～8 海象：波高 不詳、うねり あり	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり あり あり 本船は、強風下において、那覇港浦添ふ頭1号岸壁に着岸作業中、強風に圧流されて船首と岸壁との距離が狭まっていることに気付き、後進をかけた際、船体挙動を考慮した適切な操船を行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が強風下において、那覇港浦添ふ頭1号岸壁に着岸作業中、適切な操船をしなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	