

船舶事故等調査報告書

平成22年4月22日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010神第11号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年10月29日 07時25分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路港広畑区	
事故等調査の経過	平成22年1月19日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 第六十八芳茂丸、499トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 134173、日芳建設株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	左舷中央部外板に凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか3人が乗り組み、土砂約950m ³ を積載し、姫路港広畑区において離岸作業中、平成21年10月29日07時25分ごろ、左舷中央部外板が岸壁に衝突した。	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 1</p> <p>海象：潮汐 高潮</p>	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、姫路港広畑区において離岸作業中、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が姫路港広畑区において離岸作業中、操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	