

船舶事故等調査報告書

平成22年4月22日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010神第7号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年11月16日 14時00分ごろ	
発生場所	大阪府阪南港第1区	
事故等調査の経過	平成22年1月14日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 押船 ^{だいかい}大開2号、19トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 273-5979大阪、大阪湾開発管理株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	右舷船首部に凹損及び擦過傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗り組み、阪南港第1区において着岸作業中、平成21年11月16日14時00分ごろ、右舷船首が岸壁に接触した。	
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 西、風力 6</p> <p>海象：潮汐 上げ潮の初期</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>あり</p> <p>本船は、阪南港第1区において、強風時に着岸する際、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が阪南港第1区において、強風時に着岸する際、操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	