

船舶事故等調査報告書

平成22年4月22日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第376号	
事故等種類	海苔養殖施設損傷	
発生日時	平成21年12月18日 17時30分ごろ	
発生場所	瀬戸内海 播磨灘（鹿ノ瀬） 兵庫県加古川市東播磨港別府西防波堤灯台から真方位200° 13km付近	
事故等調査の経過	平成21年12月21日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	貨物船 シンボラ SIBOR（カンボジア王国）、1,194トン 8324024（IMO 番号）、LONDON MINERAL RESOURCES PTE.LTD.（所在地 シンガポール共和国）	
乗組員等に関する情報	一等航海士	
死傷者等	なし	
損傷	本船：なし 海苔養殖施設：網破損	
事故等の経過	本船は、船長ほか8人が乗り組み、播磨灘を東進中、平成21年12月18日17時30分ごろ、鹿ノ瀬の海苔養殖施設に進入して、推進器翼が海苔養殖施設の網に絡まって航行不能となった。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西、風力 7、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の中央期、波高 約2m	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、夜間、海苔養殖施設が設置されている播磨灘を航行中、適切な見張りを行わなかったため、鹿ノ瀬に設置された海苔養殖施設（標識灯）に気付かなかったものと考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が播磨灘を航行中、適切な見張りを行わなかったため、設置されていた海苔養殖施設に気付かず、同養殖施設に進入して推進器翼が絡網したことにより発生したものと考えられる。	