

船舶事故等調査報告書

平成22年4月22日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第276号	
事故等種類	衝突	
発生日時	平成21年9月22日（火） 07時10分ごろ	
発生場所	岡山県玉野市 ^{いぬもどりほな} 犬戻鼻 灯標から真方位213° 670m付近 (概位 北緯34° 27.0′ 東経133° 56.4′)	
事故等調査の経過	平成21年10月13日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等</p> <p>A 漁船 ^{えびす} 第8蛭子丸、1.42トン OY3-22912（漁船登録番号）、個人所有</p> <p>B モーターボート ^{さだしん} 貞信丸、5トン未満（長さ6.66m） 不詳、個人所有</p>	
乗組員等に関する情報	<p>A 船長、二級小型船舶操縦士</p> <p>B 船長、二級小型船舶操縦士</p>	
死傷者等	なし	
損傷	<p>A 船首部に擦過傷</p> <p>B 左舷中央のオーニングスタクション1本が曲損</p>	
事故等の経過	A船は、船長が1人で乗り組み、玉野市松ヶ鼻沖を約2ノットの速力で北東進中、平成21年9月22日07時10分ごろ、船長が乗り組んだB船に衝突した。	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 1、視界 良好</p> <p>海象：潮汐 ほぼ低潮時</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>A あり B 不明</p> <p>A なし B 不明</p> <p>なし</p> <p>A船は、松ヶ鼻沖を北東進中、釣り針を交換することに注意を奪われ、見張りを行わなかったため、B船に気付かなかったものと考えられる。</p> <p>B船は、A船と衝突したものと考えられるが、調査ができなかったため、衝突した状況を明らかにすることができなかった。</p>
原因	本事故は、松ヶ鼻沖において、A船が北東進中、A船とB船が衝突したことにより発生したものと考えられるが、原因を明らかにすることができなかった。	