

船舶事故等調査報告書

平成22年5月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第75号	
事故等種類	転覆	
発生日時	平成21年3月1日（日） 12時30分ごろ	
発生場所	島根県出雲市 十六島港北第2防波堤灯台から真方位089° 180m 付近（概位 北緯35° 27.4′ 東経132° 45.0′）	
事故等調査の経過	平成21年3月10日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。	
事実情報		
船種船名、総トン数	モーターボート 船名なし、（長さ2.66m）	
船舶番号、船舶所有者等	所有者不明	
乗組員等に関する情報	乗船者A 乗船者B	
死傷者等	なし	
損傷	損傷不明	
事故等の経過	本船は、2人が乗船し、十六島漁港内で釣り中、転覆した。 乗船者2人は、転覆した本船につかまっていたところを他船により救助された。	
気象・海象	気象：不明 海象：不明	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	不明 不明 不明 本船は、十六島漁港内で転覆したものと考えられるが、調査ができなかったため、転覆した状況を明らかにすることができなかった。
原因	本事故は、本船が十六島漁港内で転覆したことにより発生したものと考えられるが、原因を明らかにすることはできなかった。	