

船舶事故等調査報告書

平成22年5月27日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第274号	
事故等種類	衝突（養殖施設）	
発生日時	平成21年9月21日（月・祝） 03時40分ごろ	
発生場所	鳥取県 <sup>さかい</sup> 境港 <sup>なかの</sup> 境港中野東防波堤灯台から真方位073° 1,000m付近 （概位 北緯35° 32.0′ 東経132° 15.6′）	
事故等調査の経過	平成21年10月13日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	モーターボート <sup>けいごうつー</sup> K号Ⅱ、5トン未満（登録長5.38m）	
船舶番号、船舶所有者等	273-3409鳥取、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定	
死傷者等	なし	
損傷	船首右舷側外板及び船橋に損傷	
事故等の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、1人を同乗させ、釣り場に向けて境港内を北東進中、平成21年9月21日03時40分ごろ養殖施設に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風力 1、風向 南西 海象：潮汐 上げ潮の末期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、境港内を北東進中、船長が、右方に存在する養殖施設との距離を考慮しないで、本船の前方を左方に通過する漁船を避けようとして右転した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が境港内において北東進中、他船を避けようとして、養殖施設との距離を考慮しないで右転したため、養殖施設に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	