

船舶事故等調査報告書

平成22年6月24日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第266号	
事故等種類	浸水	
発生日時	平成21年8月22日（土） 10時20分ごろ	
発生場所	琵琶湖 滋賀県大津市におの浜4丁目7番の沖200m付近 (概位 北緯35°00.4′ 東経135°53.5′)	
事故等調査の経過	平成21年8月22日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	モーターボート ^ホ ン ^タ ニ、4.73m	
船舶番号、船舶所有者等	253-23610滋賀、有限会社ビワコマリン寺田	
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	機関濡損	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗船し、事故発生場所付近で魚釣りをしていたとき、生け簀用の給水ポンプを停止し忘れ、また、ビルジ排水ポンプのスイッチを入れなかったため、平成21年8月22日10時20分ごろ、浸水して水船になった。	
気象・海象	気象：天気 雨、風向 東南東、風力 1、視程 約8km	
その他の事項	全員救命胴衣を着用していた。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、琵琶湖で魚釣り中、生け簀用給水ポンプを停止し忘れて、生け簀から溢れた海水が船内に入ったものと考えられる。 本船は、自動発停式のビルジ排水ポンプを作動させていなかったものと考えられる。
原因	本事故は、本船が琵琶湖で魚釣り中、生け簀用給水ポンプを停止し忘れたため、生け簀から溢れた海水が船内に入ったことにより発生したものと考えられる。	