

船舶事故等調査報告書

平成22年8月26日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010神第79号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成22年3月9日 12時30分ごろ	
発生場所	兵庫県洲本市洲本港の専用岸壁 洲本港南防波堤灯台から真方位228° 400m付近 (概位 北緯34°20.4′ 東経134°54.0′)	
事故等調査の経過	平成22年5月10日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	水先船 べいぱいろっと2、19トン	
船舶番号、船舶所有者等	260-36369兵庫、洲本漁協船舶有限会社	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	本船 左舷中央部ブルワークにき裂 岸壁 損傷なし	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗り組み、洲本港の専用岸壁に着岸作業中、北西からの強風を受け、平成22年3月9日12時30分ごろ、左舷中央部が岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 5、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の初期、波高 約0.5m	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、洲本港の専用岸壁に着岸作業中、北西からの強風を受けて圧流され、行きあしを制御できなかつた可能性が考えられる。
原因	本事故は、本船が、洲本港の専用岸壁に着岸作業中、北西からの強風を受けて圧流され、行きあしを制御できなかつたため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性が考えられる。	