

船舶事故等調査報告書

平成22年12月16日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010神第206号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成22年7月12日 09時25分ごろ	
発生場所	富山県伏木富山港 富山市岩瀬天神町富山東防波堤灯台から真方位176°260m付近 (概位 北緯36°45.8' 東経137°13.7')	
事故等調査の経過	平成22年9月28日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	油タンカー <sup>にしゆん</sup> 日俊丸、3,407トン	
船舶番号、船舶所有者等	140314、朝日海運株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底部及び推進器翼先端部にペイント剥離	
事故等の経過	本船は、船長ほか10人が乗り組み、ガソリン約5,000kl積載し、船首約5.25m、船尾約6.40mの喫水で、伏木富山港において着岸作業中、平成22年7月12日09時25分ごろ、浅所に乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 3、視界 良好 海象：潮汐 上げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、伏木富山港において着岸作業中、砂などが堆積した浅所があることを知らなかったことから、浅所に乗り揚げた可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が、伏木富山港において着岸作業中、砂などが堆積した浅所があることを知らなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	