

船舶事故等調査報告書

平成22年12月16日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010広第108号	
事故等種類	衝突（棧橋）	
発生日時	平成22年3月25日 10時00分ごろ	
発生場所	広島県江田島市引島 <sup>ひきしま</sup> 大柿 <sup>おおがき</sup> 港引島防波堤北灯台から真方位169°270m付近 (概位 北緯34°10.5′ 東経132°28.9′)	
事故等調査の経過	平成22年7月9日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	
	作業船 第三十二 <sup>たいせい</sup> 大生丸、99トン 120236、山根建設有限会社	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	左舷船尾ブルワーク曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗り組み、作業員2人が同乗し、引島の棧橋に着棧作業中、平成22年3月25日10時00分ごろ、左舷船尾部が棧橋に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 西、風力 5 海象：潮汐 下げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、引島の棧橋に着棧作業中、風力5の風により圧流され、棧橋に衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、引島の棧橋に着棧作業中、風力5の風により圧流されたため、棧橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。	