

船舶事故等調査報告書

平成23年10月27日  
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2011神第96号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成23年2月13日 07時00分ごろ	
発生場所	和歌山県和歌山市和歌山下津港北区 和歌山北港北防波堤灯台から真方位021° 180m付近 （概位 北緯34° 14.4′ 東経135° 07.2′）	
事故等調査の経過	平成23年6月10日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 液体化学薬品ばら積船 第八東亜丸 <sup>とうあ</sup> 、498トン 船舶番号、船舶所有者等 132452、東亜汽船株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	本船 右舷船首部に凹損 岸壁 なし	
事故等の経過	本船は、船長ほか6人が乗り組み、空船で和歌山下津港北区の岸壁に着岸作業中、平成23年2月13日07時00分ごろ、突風により圧流されて右舷船首部が岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北、風力 3、視界 良好 海象：潮汐 高潮期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、和歌山下津港北区の岸壁に着岸作業中、突風により圧流されたことから、岸壁に衝突した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が、和歌山下津港北区の岸壁に着岸作業中、突風により圧流されたため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	