

船舶事故等調査報告書

平成23年10月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2011神第114号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成23年4月27日 10時30分ごろ	
発生場所	兵庫県赤穂市赤穂港西方の岸壁 赤穂市所在の鵜石鼻 ^{うのいしはな} 灯台から真方位017° 2.1海里付近 （概位 北緯34° 44.3′ 東経134° 21.2′）	
事故等調査の経過	平成23年7月12日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	砂利採取運搬船 第八住力丸 ^{すみりき} 、498トン	
船舶番号、船舶所有者等	133069、岡田石材株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	本船 船首部外板に亀裂を伴う凹損 岸壁 コンクリートに凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか5人が乗り組み、空船で赤穂港西方の岸壁に着岸作業中、平成23年4月27日10時30分ごろ、船首部が岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 6、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、赤穂港西方の岸壁に着岸作業中、船長が風による影響を考慮した操船を行わなかったことから、岸壁に衝突した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が、赤穂港西方の岸壁に着岸作業中、船長が風による影響を考慮した操船を行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	