

船舶事故等調査報告書

平成23年11月24日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2011広第91号	
事故等種類	衝突（かき筏）	
発生日時	平成23年4月19日 00時20分ごろ	
発生場所	広島県江田島市釣士田港 釣士田港釣士田防波堤灯台から真方位273°500m付近 （概位 北緯34°08.7′ 東経132°29.9′）	
事故等調査の経過	平成23年5月19日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 第六勢福丸、499トン	
船舶番号、船舶所有者等	141021、山一運輸有限会社	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	かき筏の竹竿が折損及び破損、かき養殖筏連結用ワイヤロープ切損、かきが海中脱落	
事故等の経過	本船は、船長が乗り組み、早瀬瀬戸を北進中、平成23年4月19日00時20分ごろかき筏に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 雨、風向 東、風力 2 海象：潮汐 下げ潮の中央期、潮流 約2ノットの南流	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	不明 不明 不明 本船は、早瀬瀬戸の釣士田港沖を北進中、かき筏に衝突したものと考えられるが、船長から十分な情報を得ることができなかったため、衝突に至る状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、夜間、本船が、早瀬瀬戸の釣士田港沖を北進中、かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。	