

船舶事故等調査報告書

平成23年1月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010広第136号	
事故等名	衝突（かき筏）	
発生日時	平成22年2月15日（月） 06時10分ごろ	
発生場所	広島県江田島市江田島北東沖 ^{やかたいし} 屋形石灯標から真方位061° 1,450m付近（概位 北緯34° 18.3′ 東経132° 29.5′）	
事故等調査の経過	平成22年8月16日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船船番号、船舶所有者等</p> <p>モーターボート ^{ともまるスリー}友丸Ⅲ、5トン未満（長さ7.26m） 270-14132広島、個人所有</p>	
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	本船 船底に擦過傷 かき筏 枠組の折損等	
事故等の経過	本船は、江田島北東沖を航行中、平成22年2月15日06時10分ごろ、かき筏に衝突して乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 2、日出時刻 06時55分 海象：潮汐 上げ潮の初期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、江田島北東沖を航行中、かき筏に衝突したものと考えられるが、船長から情報を得ることができなかったため、本船の運航状況を明らかにすることは出来なかった。
原因	本事故は、夜間、本船が、江田島北東沖を航行中、かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。	