

船舶事故等調査報告書

平成23年2月24日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010広第169号	
事故等名	衝突（岸壁）	
発生日時	平成22年7月10日 07時50分ごろ	
発生場所	広島県江田島市江田島町全農バス 小用港秋月東防波堤灯台から真方位187° 1.6海里付近 (概位 北緯34° 12.2′ 東経132° 29.4′)	
事故等調査の経過	平成22年10月5日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 大航丸、499トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 135148、有限会社園田海運</p>	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	本船：船首部に凹損 岸壁：一部欠傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか3人が乗組み、硫酸カリ約1,400tを積載し、江田島町全農バスに着岸作業中、平成22年7月10日07時50分ごろ、船首部が岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 2、視界 良好 海象：潮汐 高潮期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、江田島町全農バスに着岸作業中、後進操作が遅れたことから、前進惰力が制御できずに岸壁に接近し、船首部が岸壁に衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、江田島町全農バスに着岸作業中、後進操作が遅れたため、前進惰力が制御できずに岸壁に接近し、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。	