

船舶事故等調査報告書

平成23年2月24日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010那第73号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成22年11月11日 04時30分ごろ	
発生場所	沖縄県中城村中城浜漁港港外 金武中城港中城浜第2灯標北40m付近 (概位 北緯26°14.8′ 東経127°48.5′)	
事故等調査の経過	平成22年11月11日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	漁船 あさいち丸、2.0トン	
船舶番号、船舶所有者等	ON3-03175（漁船登録番号）、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定	
死傷者等	なし	
損傷	船底キール部軽損	
事故等の経過	本船は、船長1人が乗り組み、中城浜漁港港外の刺し網の設置場所に着いて主機を停止し、刺し網の引き揚げブイを探索中、波浪に圧流されてリーフに乗り揚げた。 本船は、僚船にえい航されて定係地に戻った。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 4、視界 良好 海象：うねり あり、波高 約1.5m、上げ潮の中央期	
その他の事項	船長は、刺し網をリーフから40mほど離れた場所に設置していた。 船長は、救命胴衣を着用していた。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、中城浜漁港港外で刺し網漁中、船長がリーフ沿いに設置していた刺し網の引き揚げブイの探索に注意を向けていた可能性があると考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が、中城浜漁港港外で刺し網漁中、船長がリーフ沿いに設置していた刺し網の引き揚げブイの探索に注意を向けていたため、波浪によってリーフに圧流されたことにより発生した可能性があると考えられる。	