

船舶事故等調査報告書

平成23年4月28日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010神第258号	
事故等種類	衝突（棧橋）	
発生日時	平成22年11月7日 08時10分ごろ	
発生場所	阪神港堺泉北第4区 大阪府堺市堺浜寺北防波堤灯台から真方位072° 780m付近 （概位 北緯34° 33.6′ 東経135° 25.0′）	
事故等調査の経過	平成22年12月24日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	液体化学薬品ばら積船 第十友昇丸、199トン	
船舶番号、船舶所有者等	134554、有限会社友昇汽船	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船体 なし 棧橋 防舷材の一部に損傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか3人が乗り組み、苛性ソーダ約450tを積載し、船首約2.6m、船尾約3.5mの喫水で阪神港堺泉北第4区の棧橋に左舷着けで着棧作業中、平成22年11月7日08時10分ごろ、左舷船首部が棧橋に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 1、視界 良好 海象：潮汐 高潮期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、阪神港堺泉北第4区の棧橋に着棧作業中、行きあしの制御が適切でなかったことから、棧橋に衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、阪神港堺泉北第4区の棧橋に着棧作業中、行きあしの制御が適切でなかったため、棧橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。	