

船舶事故等調査報告書

平成23年8月25日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010神第134号	
事故等種類	転覆	
発生日時	平成22年7月3日 10時00分ごろ	
発生場所	福井県福井市居倉漁港北西方沖 福井県越前町所在の越前岬灯台から真方位009° 2.9海里付近 (概位 北緯36° 01.7' 東経135° 58.2')	
事故等調査の経過	平成22年7月5日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 漁船 ぎんりん丸、0.46トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 FK3-10322（漁船登録番号）、個人所有</p> <p>乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定</p> <p>死傷者等 なし</p> <p>損傷 船外機濡損</p>	
事故等の経過	<p>本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、居倉漁港北西方沖を南東進中、平成22年7月3日10時00分ごろ、右舷方から高波を受け、右舷側に転覆した。</p> <p>船長及び同乗者は、転覆した本船につかまり、近くで漁をしていた本船の所有者に携帯電話で連絡して救助を待った。</p> <p>連絡を受けた所有者は、船長及び同乗者を救助し、海上保安庁へ118番通報した。</p> <p>本船は、別の漁船にえい航され、福井県福井市^{くみざき}栗崎漁港に入港した。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 雨、風向 南東、風速 約7m/s、視界 良好</p> <p>海象：波高 約1m、潮汐 下げ潮の中央期、水温 約21℃</p> <p>特記事項：本事故当時、福井県全域には、雷注意報が発表されていた。</p>	
その他の事項	船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>あり</p> <p>本船は、居倉漁港北西方沖を南東進中、波を右舷方から受けたことから、右舷側に転覆したものと考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が、居倉漁港北西方沖を南東進中、波を右舷方から受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。	