

船舶事故調査報告書

平成24年8月30日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決
 委員 横山 鐵 男（部会長）
 委員 庄 司 邦 昭
 委員 根 本 美 奈

事故種類	乗組員死亡	
発生日時	不明（平成24年2月5日（日） 05時30分ごろ～12時43分ごろの間）	
発生場所	不明（三重県熊野市二木島港 ^{にぎしま} ～笹野島の本船乗揚場所）	
事故調査の経過	平成24年2月6日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わなかった。	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	モーターボート くまい丸、5トン未満 243-1721三重、個人所有 8.20m (Lr) × 1.67m × 0.53m、FRP ディーゼル機関、17.7kW、昭和48年11月	
乗組員等に関する情報	船長 男性 59歳 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 昭和61年8月8日 免許証交付日 平成22年10月6日 (平成28年8月7日まで有効)	
死傷者等	死亡 1人（船長）	
損傷	不明	
事故の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年2月5日05時30分ごろ二木島港を出港した。 本船は、12時43分ごろ、二木島港沖の笹野島にエンジンがかかり、無人の状態で乗り揚げているところを付近で磯釣りをしていた者に発見された。 船長は、15時35分ごろ捜索中の地元漁船によって仰向けの状態で漂流しているところを発見されたが、病院で死亡が確認され、溺死と検案された。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北西～東、風力 3、視界 良好 海象：波高 約1m未満	
その他の事項	船長は、発見されたとき救命胴衣を着用していなかった。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	不明 不明 不明 船長の死因は、溺死であった。 本船は、05時30分ごろ二木島港を出港したのち、12時43分ごろ、笹野島に無人で乗り揚

		<p>げているところを発見されたことから、この間において、船長が落水したものと考えられるが、落水した状況を明らかにすることはできなかった。</p> <p>船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況を明らかにすることはできなかった。</p>
原因	<p>本事故は、本船が、二木島港を出港したのち、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。</p>	
参考	<p>今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救命胴衣を着用すること。 	