

船舶事故等調査報告書

平成24年9月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2012神第66号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成24年5月18日 12時00分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路市西島北西岸 姫路市所在の院下島灯台から真方位070° 1.4海里付近 (概位 北緯34° 39.6′ 東経134° 27.7′)	
事故等調査の経過	平成24年6月20日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 第十六善丸、497トン	
船舶番号、船舶所有者等	134179、健洋海運建設株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底中央部に凹損等	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、転炉かす約3tを積載し、船首約1.2m、船尾約3.0mの喫水で西島北西岸において着岸作業中、南方からの強風により圧流され、平成24年5月18日12時00分ごろ浅所に乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約15～18m/s、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、西島北西岸において着岸作業中、南からの風速約15～18m/sの風により圧流されたことから、浅所に乗り揚げたものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、西島北西岸において着岸作業中、南からの風速約15～18m/sの風により圧流されたため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	