

船舶事故等調査報告書

平成24年10月25日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2012広第30号	
事故等種類	衝突（かき筏）	
発生日時	平成24年2月11日（土、祝日） 20時24分ごろ	
発生場所	広島県広島市広島港第2区の <sup>とうげ</sup> 峠島北東方沖 広島市所在の宇品灯台から真方位173° 2,700m付近 (概位 北緯34° 19.0′ 東経132° 28.0′)	
事故等調査の経過	平成24年2月16日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	プレジャーボート MOMO HANA、5トン未満	
船舶番号、船舶所有者等	270-41557広島、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	本船 船底に擦過傷 かき筏 枠組みに折損等	
事故等の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、峠島北東方沖を南進中、平成24年2月11日20時24分ごろ峠島北東方沖に設置されたかき筏に衝突し、同筏に乗り揚げて航行不能になった。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 3 海象：潮汐 上げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	不明 不明 不明 本船は、峠島北東方沖を南進中、かき筏に衝突したものと考えられるが、船長から情報が十分に得られなかったため、衝突に至った状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、夜間、本船が、峠島北東方沖を南進中、かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。	